




وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

# بهره بوداری مناسب از قنوات



بسمه تعالیٰ

# بهره برداری مناسب از قنوات

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان  
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

- **عنوان:** بهره برداری مناسب از قنوات
- **نظرات فنی:** مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
- **تهیه کنندگان:**
  - رضا بهراملو - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
  - محمود فیروزفر - امور آب و خاک و امور زیر بنایی استان همدان
  - محسن محبوب - کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان همدان
- **شماره گان:** ۵۰۰ جلد
- **سال انتشار:** ۱۳۹۰
- **چاپ:** ریز پرداز هنر
- **ناشر:** مدیریت هماهنگی، ترویج کشاورزی

## **مخاطبین و بهره‌برداران نشریه**

- کارشناسان و مروجان آب و خاک و امور فنی مهندسی
- پیمانکاران پژوهش‌های آبی
- بهره‌برداران و کشاورزان

## **هدف‌های آموزشی**

با مطالعه‌ی این نشریه با

- وضعیت موجود قنوات کشور و استان همدان
  - مشکلات بهره‌برداری از قنوات
  - روش‌های ترمیم و بازسازی قنوات
- آشنا می‌شوید.

## فهرست مطالب


صفحه	عنوان
۵	مقدمه
۵	تاریخچه قنات
۶	قنوات ایران
۷	وضعیت قنوات در استان همدان
۹	مسائل و مشکلات فنی و بهره برداری از قنوات
۹	کاهش آبدھی و خشک شدن قنوات
۱۱	افزایش شوری در آب قنوات
۱۱	ریزش کوره قنوات
۱۲	تلفات آب در مظہرقنات
۱۲	مسائل رایج در قنوات
۱۴	خلاصه مطالب
۱۵	خود آزمایی
۱۶	منابع

## مقدمه:

قنات یکی از قدیمی‌ترین سازه‌های آبی می‌باشد که توسط ایرانیان اختراع شد و سپس به سایر نقاط جهان انتقال یافت. در حال حاضر تعداد قنوات کشور ۳۲۶۹۸ رشته می‌باشد که سالیانه بیش از ۸ میلیارد متر مکعب (حدود ۱۵ درصد آب‌های زیرزمینی) از این طریق استخراج می‌شود. قنات در استان‌های خراسان رضوی، یزد، اصفهان، کرمان و همدان، در سطح کشور از جایگاه بالاتری برخوردار می‌باشد. در استان همدان  $85/5$  درصد آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی است که حدود ۵ درصد آن ( $104/5$  میلیون مترمکعب) به وسیله قنوات تامین می‌گردد. قنوات سازه‌هایی هستند که همانند یک سرریز طبیعی برای منابع آب زیرزمینی عمل می‌کنند به گونه‌ای که با پائین رفتن سطح ایستابی خشک می‌شوند و با بالا آمدن آن، آب‌دهی دارند. بنا براین بهره برداری از قنوات باعث افت سطح ایستابی نمی‌شود و در شرایط بحران آب، برای منابع آب زیرزمینی تهدید نیستند. این نشریه برگرفته از نتایج تحقیقات ۴ ساله بر روی قنوات کشور و استان همدان است که در آن مهم‌ترین مسائل و مشکلات فنی و بهره‌برداری از قنوات بیان می‌شود و راه کارهای استفاده مطلوب از این سازه‌های ارزشمند تشریح می‌گردد.

## تعریف قنات:

قنات مجموعه‌ای از چند میله و یک کوره زیرزمینی است که با شبیه کمتر از شیب طبیعی زمین، آب موجود در لایه‌های آبدار را به سطح زمین منتقل می‌کند. انتقال آب در قنوات فقط به وسیله نیروی جاذبه زمین صورت می‌گیرد و از هیچ انرژی کمکی



شکل ۱- اجزای مختلف یک رشته قنات

## تاریخچه قنات:

قنات حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شمال غرب فلات ایران در مرکز ترکیه فعلی توسط معدنچیان برای استخراج آب حفر شد و کم کم مورد استفاده کشاورزان قرار گرفت. روش احداث قنات حدود ۵۲۵ سال قبل از میلاد مسیح توسط ایرانیان به مناطق دیگر دنیا انتقال یافت. در حال حاضر در ۳۴ کشور دنیا قنات وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از کشورهای افغانستان، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، پاکستان، چین، سوریه، ترکمنستان، عراق، عربستان، عمان، فلسطین، کامبوج، هند و یمن در قاره آسیا و کشورهای ترکیه، آلمان، انگلیس، اسپانیا، جمهوری چک، قبرس و فرانسه در قاره اروپا و کشورهای پرو، مکزیک و شیلی در قاره آمریکا را نام برد.

## قنوات ایران:


با داشتن ۹۳۰۴، ۴۲۵۴، ۳۷۳۵، ۲۹۶۲، ۱۸۶۷ رشته قنات، از جایگاه بالاتری برخوردار می‌باشند. قدیمی‌ترین قنات ایران، قنات اسکندر به طول ۷۲ کیلومتر در یزد است و پر آب‌ترین آن، قنات پاکم در حومه شهرستان بم می‌باشد. همچنین عمیق‌ترین قنات ایران قنات قصبه در گناباد است که عمق مادر چاه آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر می‌باشد.

### وضعیت قنوات استان همدان:


استان همدان سر شاخه سه حوزه آبخیز قره‌چای، گاماسیاب و قزل‌اوzen می‌باشد و به علت شیب تند رودخانه‌ها در این استان احداث سدهای ذخیره‌ای بزرگ از نظر فنی مقدور نمی‌باشد در نتیجه بهره‌برداری از منابع آب سطحی محدود می‌شود و استفاده از منابع آب زیرزمینی برای امور کشاورزی افزایش می‌یابد. حدود ۵۲ درصد منابع آبی کشور از منابع آب زیرزمینی است ولی در استان همدان این مقدار به طور متوسط ۵/۸۵ درصد می‌باشد. تعداد کل قنوات استان همدان ۱۲۵۵ رشته می‌باشد که سالیانه ۵/۱۰۴ میلیون متر مکعب از آب زیرزمینی دشت‌ها را تخلیه می‌کند. وقوع خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر و از طرفی بهره‌برداری بی‌رویه از آب زیرزمینی برای کشاورزی (حدود ۹۴ درصد)، منجر به افت شدید سطح ایستابی و خشک شدن و متوجه ماندن قنوات شده است. در استان همدان، عمدۀ ترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی با ۹۱ درصد می‌باشد(جدول ۱).

جدول ۱ - حجم و درصد مصرف آب در بخش‌های مختلف در استان همدان

درصد	بخش‌های مصرف کننده (میلیون متر مکعب)	حجم مصرف (میلیون متر مکعب)
۹۱	کشاورزی	۲۴۳۹
۲	صنعت و خدمات	۵۷
۷	شرب و بهداشت	۱۷۹
۱۱	کشاورزی	۲۶۷۸



شکل ۲- اجزاء مختلف یک رشته قنات



شکل ۳- نقشه کوک، موقعیت قنوات استان همدان

## جدول ۲- مشخصات عمومی و قنوات دشت‌های استان همدان

نام دشت	مساحت حوضه (کیلومتر مربع)	پارش متوسط (میلیمتر)	افت متوسط درازمدت سطح ایستابی (متر)	متوسط کسری معخرن (م.م.م.)	تعداد قنوات (روشته)	حجم تخلیه قنوات (م.م.م.)	حجم کل تخلیه (م.م.م.)
اسد آباد	۹۵۰	۳۳۰	-۱/۱۲	۱۶/۷۲	۴۵	۱/۶۸	۲۵۵
توبیسر کان	۷۹۵	۴۲۰	-۰/۷۳	۶/۵۷	۱۰۸	۶/۲۰	۱۰۲
رزن-قهاوند	۴۸۱۰	۲۵۰	-۰/۱۸۹	۶۸/۳۸	۱۰۶	۴۵/۳۲	۳۷۱
کبودراهنگ	۳۳۹۴	۳۳۳	-۱/۷۲	۸۱/۷۷	۱۹۲	۱۱/۵۷	۴۱۶
ملایر	۲۹۶۵	۳۱۵	-۱/۱۸	۲۴/۴۷	۳۵۶	۳۰/۹۶	۳۱۹
نهاوند	۱۶۹۰	۴۶۶	-۰/۱۶۴	۱۴/۶۲	۱۳۱	۸/۰۷	۳۷۶
همدان- بهار	۲۴۷۵	۳۳۰	-۰/۱۸۴	۱۸/۵۶	۳۱۷	۱۰/۷	۲۶۸
استان	۱۷۰۷۹	۳۴۹	-۱/۰	۲۳۱	۱۲۵۵	۱۰۴/۵	۲۱۰۷


توضیح: واحد میلیون مترمکعب در متن جدول با علامت اختصاری م.م.م. نشان داده شده است.

### مسائل فنی و مشکلات بهره‌برداری از قنوات:

#### ۱- کم شدن آب‌دهی و خشک شدن قنوات:


حفر بی رویه چاههای عمیق مجاز و غیر مجاز و همچنین خشکسالی منجر به افت سطح آب زیرزمینی شده است. با پائین رفتن سطح ایستابی آب‌دهی قنوات کم می‌شود و به تدریج قنوات خشک می‌گردند و با پیشرفت فناوری‌های حفاری و برقی شدن چاهها، خشک شدن قنوات شدیدتر شده است.

نوسان سطح ایستابی در دشت رزن-قهاوند مابین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۸۶ نمایان گر افت حدود ۱۷ متر(۰/۸۵ متر در سال) در این دوره زمانی می‌باشد(شکل ۴). این افت باعث خشک شدن حدود ۲۵ درصد و کم آب شدن تعداد زیادی از قنوات دشت



شکل ۴- افت سطح ایستابی در دشت رزن- قهاروند


آبدهی متوسط سالانه قنات شاهنجرین که یکی از قنوات دشت رزن - قهاروند میباشد در همان دوره زمانی از ۳۹۱ لیتر بر ثانیه به ۴۷ لیتر بر ثانیه کاهش یافته است(شکل ۵). یعنی در این مدت ۳۴۷ لیتر بر ثانیه((۸۸ درصد) از آبدهی قنات کم شده است.



شکل ۵- کاهش، آبدهی، قنات شاهنجرین در دشت رزن- قهاروند

## ۲- افزایش شوری در آب قنوات:

افت سطح ایستابی باعث افزایش شوری آب قنوات می‌شود(شکل ۶).



شکل ۶- افزایش شوری آب زیرزمینی در دشت رزن- قهاروند

## ۳- ریزش کوره قنوات :


تجهیز نامناسب قنوات و عدم استفاده از مصالح و پوشش‌های مقاوم در میله و کوره باعث ریزش دیواره و بسته شدن مسیر جریان آب می‌شود. در بسیاری از قنوات در قسمت‌هایی از کوره که خطر ریزش وجود دارد نیاز مبرم به کول‌گذاری می‌باشد (شکل ۷).



شکل ۷- تخریب میله قنات

#### ۴- تلفات آب در مظاهر قنات:

اغلب پروژه‌های ترمیم و بازسازی قنوات محدود به کول‌گذاری و طوقه‌چینی در کوره قنوات می‌شود و توجه کمتری به نحوه انتقال و کنترل تلفات آب در مسیر هرنج (از مظاهر تا محل مصرف) می‌گردد. اگرچه لایروبی و کول‌گذاری در افزایش آبدهی قنات مؤثر می‌باشند ولی اگر بعد از کول‌گذاری به کنترل تلفات آب در مسیر هرنج توجه نگردد سرمابه‌گذاری در داخل کوره بی‌فایده می‌باشد. نتایج تحقیقات در همدان نشان می‌دهد که ۲۰ درصد آب در مسیر هرنج قنوات تلف می‌گردد. مقادیر راندمان انتقال آب در مسیر هرنج ۸۰ درصد و راندمان کاربرد آب در اراضی پائین دست قنوات ۵۶ درصد می‌باشد (شکل ۸). مقادیر راندمان کاربرد در اراضی آب خور قنوات در حد قابل قبول و تا حدودی بالاتر از اراضی آب خور چاهها است که مدیریت بهتر آب در قنوات را نشان می‌دهد.



شکل ۸- مقادیر راندمان انتقال و کاربرد آب در قنوات استان همدان

مسائل راجع در قنوات:

۱- مصلای اعصار حلقه از مردم سلاطینه دخا قنوات سیمه مشخص طراحی نشده است.

- ۲- حریم مناسب برای قنوات از چاهها و سایر منابع آب در نظر گرفته نمی شود.
- ۳- در حریم برخی از قنوات ساخت و ساز انجام می شود که منجر به ورود فاضلاب به داخل آن ها می شود(شکل ۹).



شکل ۹- ساخت و ساز در حریم قنوات (قنات دیزج در حاشیه همدان)

- ۳- در برخی موارد، تعدد مالکین باعث ناهماهنگی در تعمیر و نگهداری و مدیریت بهره برداری از قنوات می شود.
- ۴- از آب قنوات در ماههایی از سال که نیازی به آبیاری نیست، استفاده مطلوب صورت نمی گیرد.
- ۵- علی رغم اهمیت قنوات در تامین آب، این منابع ارزشمند به عنوان یک منبع دائمی و قابل برنامه ریزی در نظر گرفته نمی شوند..
- ۶- تعداد مقنیان خبره در امور تعمیر و بازسازی قنوات بسیار کم می باشد و تعداد محدود آن ها نیز به دلیل خطرات ریزش و حمایت ناکافی مؤسسات بیمه گذار، تمایلی به ورود به داخل قنوات را ندارند.

۷- در برخی موارد از میل قنوات آب دزدی انجام می‌شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- آب دزدی از میل قنات دیزج در همدان

### خلاصه مطالب:

قنات یکی از سازه‌های مهم و تاریخی ایران است که در شرایط بحران آب، بدون ایجاد فشار به منابع آب زیرزمینی آب را به صورت سرریز طبیعی در اختیار بهره برداران قرار می‌دهد. کم آب شدن و خشک شدن قنوات، تلفات در هرنچ از عمدۀ ترین مسائل بهره برداری از آب قنوات می‌باشد. همچنین ضعف برنامه ریزی در استفاده از آب قنوات در فصول غیر آبیاری، ریزش کوره و مسدود شدن مسیر جريان آب از مشکلات دیگر قنوات می‌باشد. از طرف دیگر عدم رعایت حریم، آب دزدی از قنوات، تعدّمالکین و ناهماهنگی در تعمیر و نگهداری قنوات باعث عدم بهره‌برداری مناسب از این منابع ارزشمند شده است.

## خود آزمایی :

- ۱- چهار مورد از مشکلات فنی و بهره برداری از قنوات را نام ببرید
- ۲- مقادیر کاربرد آب در اراضی آب خور قنوات استان همدان چه میزان است؟ و علت بیشتر بودن آن نسبت به اراضی آب خور چاه چیست؟
- ۳- چگونه می توان مقدار تلفات در مسیر هرنج قنوات را کم کرد؟
- ۴- افت سطح ایستابی چه تاثیری در آب دهی قنوات دارد؟
- ۵- روش های بهره برداری مناسب از آب قنوات را بیان کنید.

کشاورزان عزیز:

با مطالعه این نشریه و پاسخ به پرسش های انتهای نشریه و اعلام نظرات و پیشنهادات، برای بهتر شدن نشریات و بروشور های ترویجی این مدیریت را یاری کنید.

به کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کنند جوايزی اهدا خواهد شد .  
آدرس دریافت پاسخ نامه: همدان - خیابان مهدیه سازمان جهاد کشاورزی-  
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. شماره تماس: ۰۸۱۱۸۲۵۵۶۳۱-۴  
ویا تحويل مراكز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی محل سکونت و یا فعالیت خود  
نماید.

## منابع:

- احمدی، ا. ۱۳۸۴. تاریخچه، ساختار، جایگاه، نقش و اهمیت قنات در ایران، کنفرانس بین المللی قنات، کرمان، ایران، جلد اول، ص ۲۲-۹.
- ایرانمنش، م. ح. ۱۳۶۱. قنات، بازسازی و بهسازی و ازدیاد آبدهی. سازمان تحقیقات زمین شناسی کشور.
- بهراملو، ۱۳۸۳. بررسی مشکلات فنی و مدیریت بهره برداری در سازه های قنات در دشت همدان- بهار. گزارش نهائی. شماره ۱۳۲۸/۸۸. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
- بهراملو، ر. ۱۳۸۳. بررسی مسائل فنی و بهره برداری در قنوات مهم کشور. گزارش نهائی. شماره ۱۳۸۳/۱۷ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، گناباد، ص ۱۲۹.
- عباسی، ف. و ر. بهراملو. ۱۳۸۳. بررسی مسائل فنی و بهره برداری برخی از قنوات مهم کشور. گزارش نهائی. شماره ۵۵۸/۸۸. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
- بهنیا، ع. ۱۳۶۷. قنات سازی و قنات داری. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۲۳۶ ص.
- کمندانی، ص. ۱۳۸۴. مهار آب قنوات استان همدان در فصول غیر زراعی. شرکت آب منطقه‌ای استان همدان





## بهره برداری مناسب از قنوات

قنوات از سازه های قدیمی و با ارزش تامین آب در ایران می باشد. این سازه که اکنون در اکثر کشورهای دنیا توسعه یافته است، در تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. در این نشریه مسائل و مشکلات فنی بهره برداری از آب قنوات مورد بررسی قرار می گیرد.